

# 江苏省文化和旅游厅文件

苏文旅发〔2019〕87号

## 关于印发《全省文化市场“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》的通知

各设区市文化广电和旅游局，昆山市、泰兴市、沭阳县文化和旅游行政部门：

为认真贯彻落实国务院安委办“4·15”消防安全执法检查专项行动视频部署会精神，根据《省消防安全委员会办公室关于印发〈全省“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案〉的通知》（苏消委办〔2019〕8号）部署要求，结合我省文化市场安全生产工作实际，省文化和旅游厅制定了《全省文化

市场“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》，现印发给你们，请结合前期省文化和旅游厅开展的全省文化市场安全生产专项整治行动，一并抓好贯彻落实。



# 全省文化市场“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案

今年是新中国成立 70 周年，做好文化市场消防安全工作意义重大。为有效防范化解重大安全风险，坚决遏制群死群伤火灾事故，确保新中国成立 70 周年消防安全，根据国务院安委会办公室统一部署和省消防安全委员会办公室的通知要求，省文化和旅游厅决定自 5 月至 10 月在全省开展文化市场“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动。制定工作方案如下：

## 一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，突出问题导向，强化底线思维，紧盯重大活动、重要场所、重点领域，全力推进文化市场消防安全专项执法检查工作，深入开展消防安全综合治理，防范化解消防安全重大风险，有效控制较大和有影响的火灾事故，坚决防止发生群死群伤火灾事故，为新中国成立 70 周年创造良好的消防安全环境。

## 二、重点检查内容

(一) 平面布置不符合要求。文化市场经营场所擅自改变使用性质和平面布局，导致防火分区、安全疏散等不符要求。歌舞游艺娱乐场所违规设置在地下二层及以下楼层。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品。

(二) 违规使用易燃可燃材料装修装饰。经营场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层，使用大量易燃可燃材料装饰。

(三) 防火分隔不到位。经营场所地下与地上部分未按规范

进行防火分隔。防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施缺失或者损坏。楼梯间、前室常闭式防火门常开。门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处、变形缝、电缆桥架封堵不严密。

(四) 疏散通道不畅通。疏散通道、安全出口数量不足或者被封闭、堵塞、占用。经营场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

(五) 违规存放易燃易爆危险品。经营场所违规使用、储存易燃易爆危险品。

(六) 消防设施损坏停用。火灾自动报警系统停用或者不能正常运行。消防水泵控制柜处于手动控制状态。自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施不能正常联动。消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水。

(七) 电动自行车违规停放充电。停放在建筑门厅、经营场所内、楼梯间、共用走道等室内公共区域。采取“飞线”、入户等方式违规充电。

(八) 重点岗位人员责任不落实。经营单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责。工作人员不会熟练操作设施设备，不能及时有效处置初起火灾。

(九) 日常管理机制不健全。经营单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录。未定期开展防火检查巡查，并如实登记报告。未及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措施。

(十) 宣传教育培训不深入。经营单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足。员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生。

### 三、步骤及措施

从 2019 年 5 月开始到 10 月结束，分三个阶段进行。

### （一）部署发动阶段（5 月 20 日前）。

1. 广泛动员部署。各地要制定方案、召开会议进行部署，进一步明确职责、细化任务，全面发动。要动员全社会积极参与专项行动，营造舆论声势。

2. 深入学习标准。针对重点场所及突出问题，根据国务院安委会办公室制定的《九类消防安全突出风险整治要求》（见附件 1），省里将统一制定消防安全检查要点（另行下发），并在江苏消防网公布（网址：[www.js119.com](http://www.js119.com)）。各单位要对照消防安全检查要点，组织相关人员逐条逐项进行学习，全面掌握各项检查要求。

3. 组织约谈培训。各地要组织对经营单位负责人、经营单位消防安全责任人、管理人等开展约谈培训，提示突出风险，明确工作责任，督促其掌握检查重点、标准和要求。

### （二）组织实施阶段（5 月 20 日至 10 月 10 日）。

1. 经营单位自查自改。在前期省厅部署开展的文化市场安全生产专项整治行动的基础上，继续督促经营单位按照“三自主两公开一承诺”要求（自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人，并作出消防安全承诺），普遍开展“六个一”活动（向社会作出 1 份消防安全承诺，开展 1 次消防安全自查，维护保养 1 次建筑消防设施，组织 1 次全员培训，开展 1 次全员应急疏散演练，向消防部门报告 1 次工作）。督促经营单位对照检查要点逐项自查，全面梳理每个部位、每个环节、每个岗位存在的消防安全风险和隐患，建立问题清单和整改计划，明确整改责任、措施、资金、时限、预案。5 月底前，各文化市场经营场所要签订《消防安全自查承诺书》（见附件 2），张贴在本单位醒目位置，并报消防部门和行业主管部门备案。

2. 集中组织排查。结合自查自改情况，各地文化和旅游行政部门，要按照规定的消防安全职责和检查重点、要求，全面排查各类文化市场经营单位，彻底摸清底数，查清查实隐患。要深刻汲取法国巴黎圣母院火灾事故教训，加大消防检查力度，杜绝违规施工、违章动火等违法行为。各地文化和旅游行政部门检查时要逐一填写《“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动登记表》（见附件3），要每半月对检查情况进行汇总统计并填写《“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动统计表》（见附件4）。

3. 严格执法检查。各地文化和旅游行政部门要积极会同消防部门加强对本地区文化市场经营单位消防安全执法检查专项行动的指导督促，在组织自查、加强督促、培训、指导工作的基础上，深入开展消防安全重大风险评估，切实摸清摸透消防安全重大风险，找准查实消防安全突出问题，提请当地政府统筹协调解决；按照“双随机、一公开”的要求，加大对此次检查范围内消防安全重点单位的监督抽查比例和力度。要强化执法检查，发现在自查、排查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，依法从严从重惩处，坚决挂牌一批、公告一批、曝光一批、处理一批。对存在消防安全重大风险的经营单位，要逐一落实严格管控措施。

4. 综合施策推进。对发现的重大、区域性火灾隐患，要采取挂牌督办、媒体曝光、约谈警示等措施，实施综合整治、集中攻坚，确保隐患按期整改销案。对存在重大火灾隐患拒不整改、随时有可能导致发生重特大火灾事故的，一律提请政府予以关闭。对严重失信、隐患久拖不改的单位及其负责人，纳入“黑名单”，实施联合惩戒。落实举报奖励制度，发动群众举报火灾隐患和违法行为。对风险突出、情况复杂的，采取专家指导、执法服务等

方式，帮助查处推动解决。对发生亡人火灾事故的，一律进行倒查问责；对符合失火罪、消防责任事故罪“两罪”立案条件的，坚决依法立案查处。

5.深化专项治理。深入排查各类文化市场经营场所电气安全隐患，重点治理私拉乱接电气线路、超负荷用电等问题。组织对消防安全治理进行“回头看”，巩固治理成效。

6.突出重点防范。第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会和新中国成立 70 周年庆祝活动期间，各地按照“以面保点、整体防控”的思路，重点针对各类文化市场经营场所和各类风险，加大管控力度，确保文化市场安全形势平稳。

### （三）总结验收阶段（10月11日至10月20日）。

各地文化和旅游行政部门要针对安全隐患排查整改情况组织检查验收，及时总结专项行动工作情况，固化经验做法，分析存在的主要问题，提出改进工作措施。认真梳理预防和遏制火灾事故的有效举措，健全完善防范化解重大安全风险工作机制。根据各地验收情况，省文化和旅游厅将会同省消委会进行随机抽查复核。

## 四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各地、各部门要深刻汲取近期省内外火灾、爆炸事故教训，清醒认识当前严峻的消防安全形势，要把正在开展的全省文化市场安全生产专项整治行动和文化市场“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动紧密结合起来，始终保持排查整治火灾隐患的高压态势。各地文化和旅游行政部门要成立组织机构，加强指挥调度，压实各方责任，逐个节点推进。

（二）分工协作，形成合力。各地要按照“党政同责、一岗

“双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求以及《江苏省消防安全责任制实施办法》明确的消防安全职责，各尽其职，各负其责，加强对各类文化市场经营场所的火灾隐患排查整治，及时消除火灾隐患。要建立健全定期会商、情况通报、联合查处、案件移送等机制，形成消防安全监管合力。

（三）强化督导，落实责任。专项行动列入年度安全生产和消防工作考核内容。各地要组成督导组，采取“四不两直”的方式，明查暗访工作任务落实情况。对组织有力、成效明显的，要提出表扬；对工作不落实、进展缓慢的，要通报批评；对发生较大以上及有影响的火灾事故的，要组织约谈，并严格按照有关法律法规规定，实施责任追究。

请各设区市结合全省文化市场安全生产专项整治行动开展情况，从5月份起，每月10日、25日前报送《消防安全执法检查专项行动统计表》，每月25日一并报送工作小结；10月15日前报送工作总结。重大案件、重要情况随时报送。

联系人：韩英 电话：025—87798756

邮箱：561317552@qq.com

- 附件：1.九类消防安全突出风险整治要求  
2.消防安全自查承诺书  
3.“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动登记表  
4.“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动统计表

## 附件 1

# 九类消防安全突出风险整治要求

## 一、违规使用易燃可燃材料装修装饰

1. 商场市场、宾馆饭店、公共娱乐场所等公众聚集场所采用易燃可燃材料装修装饰的，必须拆除或者更换。
2. 幼儿园、养老院、医院、员工宿舍等人员密集场所，施工工地办公、住宿等临时用房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。
3. 现有高层建筑、商住楼等场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹，违规动火作业；确需动火动焊施工的，必须严格落实现场监护和防范措施。
4. 电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。
5. 大型活动现场布展使用大量易燃可燃装饰材料的，必须拆除或者更换。

## 二、防火分隔不到位

1. 建筑地下与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的，必须用防火隔墙或者防火门将地下和地上部分完全分隔。
2. 建筑住宅与非住宅部分防火分隔设置不到位的，必须

用防火隔墙或者防火门完全分隔。

3. 防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换。

4. 楼梯间、前室常闭式防火门常开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。

5. 管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。

### 三、疏散通道不畅通

1. 疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

2. 人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除。

3. 违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

4. 宾馆饭店、员工宿舍等有人员住宿的场所，安全出口必须 24 小时保持畅通。公众聚集场所在营业期间，安全出口必须保持畅通。

### 四、违规存放易燃易爆危险品

1. 人员密集场所、居住场所违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须及时搬离。其他场所储存易燃易爆危险品的，必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员

管理。

2. 商场市场、施工工地等场所违规堆放易燃可燃物品的，必须及时清理。

3. 劳动密集型企业生产车间等场所内超量存放易燃易爆原材料或者半成品的，必须及时搬离、清理。

## 五、消防设施损坏停用

1. 火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的，必须及时维修，恢复系统正常报警功能。

2. 消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并张贴明显标志。

3. 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。

4. 消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

## 六、电动自行车违规停放充电

1. 电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理，严禁进楼入户。

2. 居民住宅楼、员工宿舍等有人员居住的场所内停放电动自行车的，必须搬离，严禁“人车同屋”。

3. 电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的，必须设置防火分隔设施。

4. 电动自行车采取“飞线”、入户等方式违规充电的，

必须及时纠正，加强教育警示。

5. 电动自行车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

## 七、重点岗位人员责任不落实

1. 单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须及时明确并在醒目位置进行公示。

2. 消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备的，必须组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

3. 微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾的，必须定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，能够及时有效处置初起火灾。

4. 单位未作出整改消除突出风险承诺的，必须在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。

## 八、日常管理机制不健全

1. 单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，并如实制作检测维保记录，存档备查。

2. 单位未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置；消防安全重点单位必须每日开展防火巡查，公众聚集场所在营业

期间必须每二小时开展一次防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校、幼儿园必须加强夜间防火巡查。

3. 单位存在火灾隐患的，必须及时整改消除火灾隐患；在火灾隐患消除之前，必须落实安全防范措施，确保消防安全。

## 九、宣传教育培训不深入

1. 重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场群众。

2. 一般单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织员工进行消防安全培训，加强新入职员工岗前培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。人员密集场所现场工作人员，在火灾发生时必须组织、引导在场人员疏散。

## 附件 2

# 消防安全自查承诺书

我单位（单位名称：\_\_\_\_\_，地址：\_\_\_\_\_；消防安全责任人姓名：\_\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_\_，电话：\_\_\_\_\_；消防安全管理人姓名：\_\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_\_，电话：\_\_\_\_\_）已按照省消防安全委员会办公室《全省“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》要求，全面进行了自查，具体自查情况如下：

序号	检 查 内 容	发现的具体问题	整改责任、措施、资金、时限、预案落实情况
1	平面布置是否符合要求		
2	是否违规使用易燃可燃材料装修装饰		
3	防火分隔是否到位		
4	疏散通道是否畅通		
5	是否违规存放易燃易爆危险品		
6	消防设施是否损坏停用		
7	电动自行车是否违规停放充电		
8	重点岗位人员责任是否落实		
9	日常管理机制是否健全		
10	宣传教育培训是否深入		
11	其他问题		

针对上述自查发现的问题，我单位承诺于 2019 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日前完成整改。同时，将举一反三，依据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等相关消防法律法规要求做好消防安全工作，若有违反，我单位将自觉承担相关法律责任，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负，主动接受监督。（单位自行确定科学合理的整改期限，由单位法定代表人将上述内容抄写至横线处）

---

---

---

（单位公章）

承诺人（法人代表）：

承诺时间：

注：此承诺书一式 3 份，由单位负责人填写并加盖公章，1 份张贴于该单位醒目位置，1 份报当地消防部门，1 份报当地行业主管部门。

### 附件 3

### “防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动登记表

市：\_\_\_\_\_县（市、区）：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_ 填表人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

序号	单位（场所）名称	所属类别	地址	负责人	联系方式	排查时间	排查人员姓名	存在的问题	整改进度
	互联网上网服务营业场所								
	娱乐场所								
	演出场所								
	其他文化市场经营场所								
	.....								

注：1.所属类别根据实际从“互联网上网服务营业场所、娱乐场所、演出场所、其他”中选填一类；

2.排查时间按照 YYYY-MM-DD 的格式填写，如 2019-5-30；

3.整改进度项如全部完成整改的，填写“全部完成整改”；部分完成整改的，根据实际情况填写，如第 1、3、6 条已完成整改；  
4.此表每半月报送时，累计填写，滚动更新“整改进度”。

附件 4

“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动统计表

地区(市、县、区)	约谈培训情况			组织单位自查情况			组织抽查情况			实施整治情况							
	发放张贴(通告)份	组织约谈(人)	组织培训(人)	单位作出消防安全承诺(家)	互联网服务营业场所(家)	娱乐场所(家)	营业性演出场所(家)	其他文化市场经营场所(家)	联合消防部门组织监督检查(家)	发现违法行为及火灾隐患(处)	管改违法行为及火灾隐患(处)	临时查封经营场所(处)	重大火灾隐患整治(家)	当地政府部门挂牌督办(家)	当地消防部门关停经营场所(家)	当地公安部门关停(家)	纳入诚信体系进行联合惩戒(家)
市级																	
xx县(区、市)																	
xx县(区、市)																	
xx县(区、市)																	
xx县(区、市)																	
xx县(区、市)																	
合计																	