

附件:

市安委会办公室挂牌督办重大事故隐患清单

序号	地区	企业(单位)名称	重大事故隐患详情	整改责任单位
工贸领域(4个)				
1	溧阳	溧阳市永宏热处理有限公司	企业未对淬火池进行有限空间辨识、未建立有限空间安全管理台账,淬火池处未设置明显的有限空间安全警示标志。	溧阳市人民政府
2	武进	常州市博科铸造有限公司	铸造用熔炼炉冷却水系统的出水温度、进出水流量差监测报警装置未与熔融金属加热系统联锁。	武进区人民政府
3	新北	库柏电气(常州)有限公司	企业的6台天然气熔炼炉和烘道使用天然气的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置,监测报警装置未与紧急自动切断装置连锁。	新北区人民政府
4	天宁	常州市悦腾机械有限公司	厂区东侧喷漆间正常使用中,但喷漆间的可燃气体报警装置未有效安装,无法正常使用。	天宁区人民政府
矿山领域(1个)				
1	金坛	常州金坛盘固采石有限公司朝阳洞水泥用石灰岩矿	矿区南边+30米至+60米开采凌乱,工作帮坡角大于设计规定的17°没有根据《安全设施设计》规定的工作帮坡角 $\leq 17^\circ$ 整齐的向南推进。	金坛区人民政府